

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского  
муниципальных округов УНДПР Главного управления МЧС России по  
Кемеровской области-Кузбассу**

**Представление  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

"28" июня 2021 г.

по административному делу № 127

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору майор вн. службы Вдовушкина Яна Владимировна, руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административных правонарушениях от 28.06.2021 г. N 127 в отношении юридического лица Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Центр развития ребенка - Детский сад № 21».652472, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Восстания,80. ОГРН 1024200510300 от 21.12.2011 г.

(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица, паспортные данные, адрес места жительства)

Установил:

**28.06.2021 г. в 14 часов 00 минут юридическим лицом - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Центр развития ребенка - Детский сад № 21» на объектах защиты по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.Анжеро-Судженск, ул. Восстания,80 допущены нарушения:** (указывается дата, время, совершения правонарушения; нормативные правовые акты, требования которых были нарушены)

а именно:

1. Не обеспечена разработка и утверждение инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.2 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
2. Не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в соответствии с требованиями п.17, 30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60, 95, 124, 412 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" .
3. Не обеспечена беспрепятственная деятельность пожарных подразделений. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. (Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки) , п.71 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" .
4. Не обеспечено наличие на объекте защиты с массовым пребыванием людей средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и

- зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, п.30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" .
5. Не обеспечено укомплектование пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода пожарными запорными клапанами. Монтаж пожарного крана произведен не в соответствии с требованиями ГОСТ Р53278-2009 (угол между соединительными патрубками должен быть от 90 до 135 градусов включительно (фактически 180градусов) , п.50 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.4.1 ГОСТ Р 53278-2009 «Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Общие технические требования. Методы испытаний», ст. 4 часть 4; ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008.
  6. Не обеспечена сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону кабельных линий и электропроводов систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В проекте ООО «Град» 002-ОПС/19 предусмотрен провод марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,0. Фактически система АУПС и СОУЭ смонтирована проводами с маркировкой КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5, п.4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. ч.2 ст.82 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. Таблица 2 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности п.5.18 СП 484.1311500.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, п.16 «о», п.54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" .
  7. Не обеспечена сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону кабельных линий и электропроводов систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Фактически система АУПС и СОУЭ частично смонтирована проводами с маркировкой КВнг(А)-FRLS 2x1,5; не предназначенными для монтажа в дошкольном учреждении, п.4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. ч.2 ст.82 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. Таблица 2 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности п.5.18 СП 484.1311500.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
  8. Пространство за подвесным потолком не оборудовано пожарными извещателями, ч.3 ст.4 , статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, п. II, табл. А2, п. 11 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.6.6.7 СП 484.1311500.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ.
  9. Не обеспечен резерв информационной емкости приемно-контрольных приборов, предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями (при числе шлейфов 10 и более) должен быть не менее 10%, 13.14.4 СП 5.13130.2009 «Системы

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.5.20 СП 484.1311500.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ. статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

10. Не обеспечена сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону кабельных линий и электропроводов систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию (проводка наручные пожарные извещатели), п.35 «з» Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

За допущенные нарушения

**В отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Центр развития ребенка - Детский сад № 21» в соответствии со ст. 23.34, 28.1, 20.4 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждено дело об административных правонарушениях, юридическое лицо было привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения**

При рассмотрении дела об административном правонарушении были установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

Данные нарушения стали возможны в следствии отсутствия должного контроля со  
(причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

стороны ответственных лиц.

На основании выше изложенного:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Центр развития ребенка - Детский сад № 21»**

(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица)

**необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а именно:**

1. Обеспечить разработку и утверждение инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
2. Вести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в соответствии с требованиями п.17, 30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60, 95, 124, 412 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" .
3. Обеспечить беспрепятственную деятельность пожарных подразделений. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. (Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки).
4. Обеспечить наличие на объекте защиты с массовым пребыванием людей средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и

- зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.
5. Обеспечить укомплектование пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода пожарными запорными клапанами. Монтаж пожарного крана произведен не в соответствии с требованиями ГОСТ Р53278-2009 (угол между соединительными патрубками должен быть от 90 до 135 градусов включительно (фактически 180градусов).
  6. Обеспечить сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону кабельных линий и электропроводов систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В проекте ООО «Град» 002-ОПС/19 предусмотрен провод марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,0. Фактически система АУПС и СОУЭ смонтирована проводами с маркировкой КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5.
  7. Обеспечить сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону кабельных линий и электропроводов систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Фактически система АУПС и СОУЭ частично смонтирована проводами с маркировкой КВнг(А)-FRLS 2x1,5; не предназначенными для монтажа в дошкольном учреждении.
  8. Пространство за подвесным потолком оборудовать пожарными извещателями.
  9. Резерв информационной емкости приемно-контрольных приборов, предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями (при числе шлейфов 10 и более) должен быть не менее 10%.
  10. Обеспечить сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону кабельных линий и электропроводов систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию (проводка наручные пожарные извещатели).

*В соответствии с частью 2 со ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление.*


*На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4000 до 5000 рублей.*

  
(подпись лица, вынесшего представление)

**Вдовушкина Я.В.**

(ФИО)

Копию представления получил

  
( дата, подпись, должностного лица, отметка о направлении посредством почтовой связи)